




Fig. 59. Delvis rekrySTALLisert stålprøve.




Fig. 60. Plastisk deformasjonssone rundt en utmattingssprekk i stål.